



# Boletim Informativo

---

## Opel Vivaro

**Ano de construção: 2010**

**Número de chassis: até WOLF7BHB6BV617781**

### **A luz de controlo da pressão de óleo do motor acende**

No veículo acima mencionado, a luz de controlo para a pressão de óleo do motor pode acender enquanto o motor está a trabalhar.

Isso pode significar que há um defeito na ligação elétrica do interruptor de pressão do óleo.

Para resolver o problema, a ficha deverá ser controlada quanto a sujidades, danos e fixação correta.

Eventualmente, a ficha deverá ser devidamente limpa ou substituída.

