



Boletim Informativo

Opel Zafira B

Ano de construção: 2005 - 2006

Motor: Z19DT / Z19DTH / Z19DTL

**Funcionamento irregular do motor
(solavancos), adicionalmente pode acender a
lâmpada de controlo do motor.**

Código de erro: P0201 - P0204

Significa:

Válvula injetora 1 – 4, falha de funcionamento no circuito da corrente.

Se ocorrer a avaria supracitada, em combinação com o registo dos respetivos códigos de erro, deve-se proceder primeiro à atualização do software do módulo de comando do motor.

Se a atualização do software não resolver o problema deve-se controlar seguidamente as fichas dos injetores e proceder eventualmente à substituição das mesmas por um conjunto de cabos e fichas com um corte seccional dos cabos de 2,5 mm².

O fabricante do veículo já identificou este problema. A partir do n.º do motor: Z19DTH17000444 são instaladas de fábrica cablagens modificadas.