



Peugeot **206 1,6 HDI** **Ano modelo de 2005-2007** **Código do motor DV6TED4 (9HZ)**

Luz de controlo do motor acende

Se o cliente reclamar o erro supracitado, este pode dever-se a uma falha de contacto da ficha no medidor de massa de ar. Além disso, pode ser reclamado que o motor avança para o modo de emergência e que não tem potência. Outra consequência pode ser o registo de códigos de avaria relacionados com o medidor de massa de ar. Neste caso, é necessário montar a cablagem com ficha com um kit de reparação da ref. OE 6569Q9. **Atenção!** Os fios da cablagem do kit de reparação têm outras cores. Assim sendo, é necessário prestar especial atenção à conexão correta.

