



Saab 9-3

Viatura bloqueia e desbloqueia autonomamente, o motor não arranca.

Se, nestes veículos, for relatado que o sistema de fecho centralizado bloqueia e desbloqueia autonomamente e que o motor não arranca, uma causa possível é um cabo danificado. Este cabo pertence ao microinterruptor no manípulo da porta dianteiro (ilustração). O cabo pode estar encravado entre o manípulo e os estribos de fixação. Devido à danificação do cabo podem surgir, posteriormente, falhas de funcionamento no sistema de fecho centralizado e no sistema de alarme. Para eliminar a falha, deve desmontar o manípulo da porta e verificar o cabo do microinterruptor quanto a danificações. Se o cabo estiver danificado, deverá substituir o manípulo completo da porta incluindo o microinterruptor.

