



Skoda Fabia **Código do motor AUB** **Ano de fabrico 2000 - 2004**

Solavancos durante a aceleração na zona de aprox. 1.800 1/min

Se surgirem reclamações dos clientes referentes a este problema (eventualmente com maior intensidade de solavancos com o aumento da aceleração), uma consulta da memória de avarias pode não oferecer nenhuma solução visto que não é registado nenhum código de avaria.

A causa da avaria pode ser uma bobina de ignição com defeito que só pode ser controlada com um osciloscópio. Em caso de avaria esta deve ser substituída.