



Subaru Forester

Todos os modelos com motor de aspiração

A lâmpada de controlo do motor acende

Se for reclamado o erro supracitado, uma possível causa pode ser o sensor do ponto morto da caixa de velocidades.

Podem estar guardados os seguintes códigos de avaria: P0301, P0302, P0303, P0304.

Estes erros são guardados se forem registadas diversas falhas de ignição nos cilindros. Neste caso deve ser utilizado um aparelho de diagnóstico para verificar a falhas de ignição por cilindro. Se, todavia, o sistema de ignição trabalhar em perfeitas condições, deve renovar-se o sensor do ponto morto da caixa de velocidades (v. Fig.).

