



Suzuki Grand Vitara 2.0L **Ano de construção de 2000 até 2006**

A luz de controlo do motor acende

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a causa pode residir na válvula RGE. Além disso, pode ainda ser registado na memória de avarias o código de avaria "P0400 - Sistema RGE - funcionamento defeituoso na quantidade de gás de escape de retorno". Devido a depósitos de sedimentos, a regulação da válvula pode ser limitada, o que resulta no erro acima referido. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desmontar a válvula RGE.
- Limpar com um pano adequado e um solvente (p. ex. benzina) o ponto de ligação no colector de escape e na válvula RGE, de modo a eliminar todos os depósitos de sedimentos existentes.
- De seguida, voltar a montar a válvula RGE.
- Por fim apagar a memória de avarias.