



Toyota Corolla (E11) Com motor 1,4 l (4ZZ-FE)

A luz de controlo do motor acende-se.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz de controlo do motor acende e na memória de avarias do aparelho de comando do motor forem registados os códigos de avaria P1346 e/ou P1349, uma causa possível é um funcionamento defeituoso do ajuste variável dos veios excêntricos. O código de avaria P1346 significa "funcionamento defeituoso do sensor do tempo de comando da válvula" e o código de avaria P1349 significa "funcionamento defeituoso do comando variável da válvula". Este defeito é possivelmente provocado por uma pressão incorrecta do óleo. Antes de proceder a uma procura fatigante de eventuais defeitos deve-se mudar o óleo do motor e o filtro do óleo de acordo com a quantidade de óleo especificada pelo fabricante. Em caso de motores extremamente coqueificados deve-se efectuar uma lavagem do circuito de óleo.