



Toyota

Yaris (CP10)

Ano de construção: a partir de 1999

Motor: 1,0i 16V (1SZ-FE) + 1,3i 16V (2NZ-FE)

Código de avaria P0171

Nos veículos acima referidos pode acontecer que a luz de controlo do motor acenda esporadicamente e o código de avaria P0171 (mistura demasiado pobre) seja registado no aparelho de comando.

No entanto, não ocorrem quaisquer falhas de funcionamento e nem mesmo os valores do gás de escape e inspecções aos componentes dão qualquer indício para o defeito. Se a memória de avarias for apagada, o problema pode voltar a surgir após algumas semanas.

Uma possível causa é uma falha no medidor de massa de ar. Este pode exceder o seu valor temporariamente e sob determinadas condições de operação, sendo difícil comprovar a avaria (p. ex. através dos registos de valores medidos). Neste caso, a única solução possível é a substituição do medidor de massa de ar.