



Volvo C 70 **Ano modelo 1997 a 2005**

Mau funcionamento do motor

Se o cliente reclamar a avaria acima mencionada, uma possível causa podem ser resíduos no corpo da válvula de estrangulamento. Devido a estes resíduos, a válvula de estrangulamento não fecha correctamente provocando o funcionamento irregular do motor. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desmontar o corpo da válvula de estrangulamento.
- Libertar a parede interior com um detergente apropriado dos resíduos/depósitos. Ter em atenção que todos os resíduos sejam eliminados. Evacuar, de seguida, o corpo com ar comprimido.
- Após a limpeza, premir manualmente cerca de 5 vezes a válvula de estrangulamento até ao batente para verificar o funcionamento perfeito.
- Em seguida voltar a montar o corpo da válvula de estrangulamento.
- Efectuar a marcha de teste para verificar as características de circulação.