



VW Beetle

Ano modelo 1998

Número de chassis de 3BW -000 001 até 3BW -999 999

A luz do airbag mantém-se permanentemente acesa.

Se, nestes veículos, for relatado que a luz do airbag se mantém permanentemente acesa, as possíveis causas são um aparelho de comando do airbag com defeito e sensores para os airbags laterais igualmente com defeito. Devido aos sensores com defeito dos airbags laterais, o aparelho de comando do airbag pode ser destruído. Na memória de avarias está registado o seguinte registo de avaria: "9 erros identificados – não se deixam apagar – função desconhecida ou não pode ser executada actualmente".

Para eliminar a avaria é necessário substituir os sensores dos airbags laterais, bem como, o aparelho de comando dos airbags.