



VW Golf 4 + Passat 3B

Falha do indicador da velocidade e da distância percorrida

Nas viaturas acima referidas, uma falha de software pode levar a que a distância percorrida e a velocidade deixem de ser indicadas no painel de instrumentos combinado. Este problema pode afectar os seguintes aparelhos combinados Bosch:

Golf: Aparelhos combinados com conta-rotações
Número de versão V14 até V20

Golf: Aparelhos combinados com indicador multifunções
Número de versão V14 até V19

Passat: Aparelhos combinados até ao número de versão V13

Uma vez que a causa do problema não reside unicamente no sensor de velocidade, este só pode ser resolvido com a substituição do painel de instrumentos combinado.

