



VW Passat

Tipo: 3B2 | 3B5

Ano de construção: até 03/1998

A luz de controlo da temperatura do líquido de refrigeração pisca

Sujidade nos pinos do sensor do nível do líquido de refrigeração pode provocar, nas viaturas acima referidas, que a luz de controlo para a temperatura do líquido de refrigeração acenda, apesar de existir suficiente líquido de refrigeração no reservatório de compensação. Devido à sujidade nos pinos do sensor são efectuadas medições erradas.

O sensor encontra-se por baixo do reservatório de compensação (figura) e não pode ser substituído isoladamente. Através de uma limpeza do reservatório pode-se tentar eliminar a sujidade sobre os pinos do sensor. Caso contrário substituir o reservatório de compensação. A partir de 03/1998 os reservatórios de compensação são munidos de fábrica com um sensor modificado.

