



## **VW Passat (3B) modelo dos anos 1997 - 2001**

### **Lâmpada do airbag acende**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, a origem poderá estar na cablagem danificada do sistema de Airbag/ Pré-tensores do cinto de segurança. Verifique se existem pontos de fricção na cablagem do sistema de Airbag/Pré-tensores dos cintos de segurança, na zona da regulação do banco. Devido a pontos "polidos" no cabo pode dar-se um curto-circuito à massa que é também memorizado como código de avaria.

Neste caso, proceda do seguinte modo:

- Ligue o aparelho de diagnóstico ao automóvel.
- Verifique se a avaria existe actualmente, por exemplo através do ítem do menu " ler registo de valores medidos". A avaria também pode ser ocasionada pela oscilação ou carga do banco ou pelo accionamento da regulação do banco.
- Averigue os pontos danificados do cabo e envolva-os com fita isoladora.
- Apague a memória de avarias.

