



VW Passat Ano modelo 2001 (3B..)

Activação ocasional do alarme.

Se, nestes veículos, for relatado que ocasionalmente a buzina de alarme é activada, uma causa possível é a buzina de alarme (buzina Backup). A corrosão provocada pela penetração de água na buzina de alarme ou nas fichas provoca a avaria mencionada. Para eliminar a falha, proceder do seguinte modo:

Efectuar a leitura da memória de avarias do aparelho de comando de conforto. Se estiver registada a avaria "nenhuma comunicação com buzina Backup" e se, no bloco dos valores de medição, estiver registada a mensagem "última fonte de alarme buzina Backup" é necessário substituir a buzina e controlar o contacto correcto da ficha. As recentes buzinas de alarme dispõem de uma melhor vedação e estão assinaladas com um ponto amarelo.

Nota:

Se as avarias referidas não estiverem registadas no aparelho de comando de conforto, a causa da avaria não é a buzina de alarme.