



Bomba do fecho centralizado com modulo de comando 8TN 006 654-501, VW

Um funcionamento limitado do fecho centralizado após substituição do módulo de comando do fecho centralizado.

Se a bomba do fecho centralizado for utilizada com um modulo de comando 8TN 006 654-501 (OE Nr. 1HO 962 257G) e substituir os antigos números OE : 1HO 962 257, 1HO 962 257C e 1HO 962 257E há um funcionamento limitado do fecho centralizado. O módulo de comando começa a funcionar com um modo de fecho independente das portas (isto significa que na primeira volta da chave é apenas aberta a porta do condutor, as restantes portas só abrem com a segunda volta da chave).

Para voltar ao funcionamento de origem, tem de ser colocada uma ponte entre o contacto de ficha 3 e 8 na linha de alimentação da bomba do fecho centralizado.

