



Audi A4 **Com sistema de limpeza dos faróis** **(SLF)** **A partir de 11.2000**

SLF com fuga

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, as causas poderão ser várias:

- Fugas no cilindro de elevação interno no anel de vedação.
- Fugas no cilindro de elevação na ligação de mangueira.
- Fugas nos acoplamentos das mangueiras.
- Fugas na ligação (acoplamento rápido) da bomba (SLF).
- Congelamento do suporte dos bocais.

Neste caso proceder do seguinte modo:

- Verificar eventual fuga de água directamente no cilindro de elevação. Se este for o caso, substituir o cilindro.
- Se surgirem fugas na ligação de mangueira do cilindro de elevação, verificar o anel em O quanto a danos e, se necessário, substituir. Os anéis de vedação antigos são azuis enquanto que os novos e melhorados são pretos.
- Se forem detectadas fugas de água nas peças de ligação entre as mangueiras, aplique braçadeiras nas extremidades das mesmas.
- Controlar a estanqueidade do acoplamento rápido e,



se for necessário, substituir.

- Lubrificar ligeiramente o suporte dos bocais.