



Audi A4

Ano de construção a partir de 2001

Todos os modelos com sistema limpa-faróis

Avaria do sistema limpa-faróis.

Se, nestes veículos, for relatado que o sistema limpa-faróis não funciona, uma causa possível pode ser a falta de alimentação de tensão. Devido a um fusível inadequado para o sistema limpa-faróis, este fusível queima. Para eliminar a avaria é necessário substituir o fusível com defeito por um fusível mais potente (30 A). O fusível em questão é o fusível nº 37 na caixa de fusíveis no painel de instrumentos à esquerda.

Nota:

Registe a substituição, bem como a potência do novo fusível no manual de instruções e na cobertura da caixa de fusíveis.