



# Boletim Informativo

---

## **Audi**

## **Cabrio**

### **Ano de construção: 2003 – 2004**

### **Com faróis de xénon**

#### **Potência de iluminação insuficiente**

Nos veículos supracitados é reclamada uma potência reduzida ou insuficiente dos faróis principais.

A causa da problemática supracitada deve-se a um defeito no revestimento dos refletores dos faróis.

O fabricante do veículo já identificou este problema e informou os proprietários dos veículos afetados. No entanto, deve ter-se em consideração que, por diversos motivos, nem todos os veículos foram controlados ou reparados.

Na oficina especializada, os refletores dos faróis defeituosos (dos veículos afetados) são substituídos.

