



## **BMW E 34 Fabrico 09/1995 – 02/1996 com Check-Control**

### **Indicação de falha esporádica "médios" ou "luz de matrícula" no Check-Control.**

Se surgirem reclamações nestes veículos de que esporadicamente surge a indicação de falha "médios" ou "luz da matrícula" no Check Control, embora o veículo não apresente qualquer problema, a causa poderá ser a regulação da altura dos faróis. Para eliminar a falha, é necessário substituir a regulação da altura dos faróis nos veículos fabricados neste período.

Nota:

Os sistemas de regulação da altura dos faróis que contêm um ponto branco, não precisam de ser substituídos. Neste caso a falha tem outra origem.

Referência Hella para sistemas de regulação da altura dos faróis:

6NM 004 375-311