



BMW E39 até ao ano de construção: 03/1996

A luz do travão mantém-se ligada

Nas viaturas acima referidas pode ocorrer que a luz do travão, após desligar a ignição, se mantenha acesa durante cerca de 3 minutos. A causa reside, na maioria dos casos, no facto do módulo de controlo das lâmpadas (LCM) não identificar a desactivação do borne "R" (Posição da chave de ignição 1) e manter a luz do travão acesa.

Neste caso, o LCM tem que ser novamente codificado.