



## **Citroen Berlingo Ano de fabrico 2002-2008**

### **Avaria dos médios**



Se o cliente reclamar o erro supracitado, a causa para o erro pode ser uma cablagem danificada. Além disso, podem também ocorrer avarias elétricas/falhas de funcionamento. A cablagem estende-se desde a caixa de fusíveis no compartimento do motor (à frente na esquerda), passando por um canal de cabos na caixa da roda, até aos faróis. Devido à falta de uma camada protetora adequada, nesta abertura ocorre a danificação da cablagem, causada por vibrações e conseqüente abrasão. O resultado serão os erros supracitados. Neste caso é necessário reparar os pontos danificados na cablagem. Por fim, proteger a cablagem na zona do canal de cabos com um tubo protetor, de modo a evitar novos pontos de abrasão. Em baixo segue-se uma pequena listagem de tubos de proteção. Informações detalhadas sobre o material de instalação podem ser consultadas na brochura Hella com a referência 9Z2 999 029-115.



4.4 Tubos de proteção	Diâmetro nominal	Diâmetro interno	Diâmetro externo	Material	Quantidade em unidades	Referência	UE em unida des
	7,5	6,7	10	PP	50	8JR 177 882 002	50
	10	9,9	13	PP	50	8JR 177 882 012	50
	13	12,7	15,8	PP	50	8JR 177 882 022	50
	17	16,6	21,2	PP	50	8JR 177 882 032	50
	22	21,3	25,4	PP	50	8JR 177 882 042	50
	26	25,8	31,2	PP	50	8JR 177 882 052	50
	37	36	42,4	PP	50	8JR 177 882 062	50