



Ford

Focus

Todos os modelos de 1999 - 2001

Comutador dos piscas não recua automaticamente.

Se, nestes veículos, for relatado que o comutador dos piscas não recua automaticamente após o pisca, uma causa possível é um excêntrico de reposição partido na mola espiral do airbag. Para eliminar a avaria é necessário substituir a mola espiral e montar adicionalmente um anel de afastamento.