



## ***Honda Civic***

***Ano de construção de 02.2001 até  
12.2006***

***Todas as viaturas***

### **Ruídos dos faróis**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode residir num servomotor da regulação da altura dos faróis com defeito. Se existir um defeito no motor, esta situação pode ser identificada através de um ruído de zumbido com a ignição ligada. Em alguns casos podem ser também identificados ruídos de batidas, estalos ou pancadas. Nestas situações é necessário substituir o servomotor.