



Opel Corsa C, Corsa C Combo Todos os modelos e motores

Falha da luz de estacionamento.

Se surgirem reclamações nestes veículos, de que não é possível ligar a luz de estacionamento através da alavanca dos piscas, não se trata de uma falha de funcionamento. Nestes veículos já não é possível ligar a luz de estacionamento com a alavanca dos piscas na posição superior ou inferior, se a chave de ignição for retirada. Se, no entanto, quando se abrir a porta do condutor, a alavanca dos piscas se encontrar para cima ou para baixo, surge um aviso sonoro. Não é possível reprogramar o sistema, a fim de desligar o aviso sonoro ou de ligar a função de luz de estacionamento.