



Opel Vectra-C **Ano de construção de 2003 a 2005** **Todos os veículos com AFL (Luz de** **Circulação Adaptável)**

A luz de controlo da iluminação **acende-se.**

Caso seja reclamada uma falha do tipo acima mencionado, a origem do problema poderá estar relacionada com um módulo de potência danificado. Além disso, poderão ser memorizados os códigos de falha B1461 e B1462. Esta falha surge na maioria dos casos quando o veículo é conduzido em estradas de má qualidade. Por este motivo, é aconselhável indagar junto do cliente se foi esse o caso. Após o diagnóstico, a falha poderá ser reajustada com relativa facilidade. Em primeiro lugar deverá ser apagada a memória de falhas e, em seguida, conduzir o veículo numa estrada de mau piso. A falha será indicada após um curto espaço de tempo, consoante as condições da via de rodagem. Se for esse o caso, será necessário substituir o respectivo módulo de potência no farol. Uma vez que o módulo se encontra montado sob o farol (ver figura), é necessário desmontar o farol para efectuar esta reparação.

A partir do chassis. N.º: W0L0ZCF6851100331 foi já instalado um módulo novo.

