



Opel Zafira 2,0 DI 16V A partir de 10/1999

Substituição de lâmpadas Médios do lado direito

A lâmpada de incandescência (H7) dos médios do lado direito neste veículo é de difícil acesso. Para evitar os danos e a sujidade na ampola de vidro da lâmpada, proceder do seguinte modo durante a substituição:

- Desligar a ficha do encaixe do medidor de massa de ar (Figura 1 / Pos. 1) (soltar o bloqueamento pela parte inferior).
- Remover a mangueira de ventilação da tampa da válvula (Figura 1 / Pos. 2)
- Remover a mangueira no turbo-compressor (Figura 1 / Pos. 3)
- Soltar 4 Grampos de fixação da parte superior do cárter do filtro do ar.
- Desmontar a parte superior do cárter do filtro do ar
- Desmontar a parte inferior do cárter do filtro de ar, removendo, para isso, o parafuso existente
- Desmontar a lâmpada de incandescência dos piscas com o respectivo suporte (Figura 2 / Pos. 1)
- Soltar a lâmpada de incandescência H7 da luz de médios e o porta-lâmpadas, rodando 45°, e remover no sentido anti-horário (Figura 2 / Pos. 2)

A montagem efectua-se na ordem inversa da desmontagem




Figura 1




Figura 2