



## **Renault Espace IV** **Todas as viaturas com sistema de** **limpeza dos faróis (SLF)**

### **Avaria do limpa-faróis**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser o bloqueio dos jactos telescópicos. Estas reclamações podem surgir com os cilindros recolhidos ou estendidos. Neste caso é necessário substituir os cilindros telescópicos

Proceda do seguinte modo:

- Desmontar as capas de cobertura dos bocais pulverizadores.
- Soltar o encaixe dos bocais pulverizadores e retirá-los dos cilindros telescópicos.
- Desmontar a saia dianteira.
- Verificar se as arruelas nos pontos de fixação estão montadas entre os cilindros do sistema de limpeza dos faróis e o pára-choques.
- O fabricante disponibiliza um saco com arruelas adequadas para situações em que estas não existam.
- Soltar os acoplamentos de encaixe dos tubos flexíveis de água nos cilindros telescópicos e removê-los.
- Desmontar os cilindros telescópicos antigos. Montar os novos cilindros telescópicos com as respectivas arruelas.
- Voltar a montar as peças desmontadas na ordem inversa.
- Controlar o funcionamento do SLF.