



## **Renault Megane II e Scenic I Só viaturas sem sistema limpa-faróis**

### **Luz avisadora do sistema limpa-faróis acende.**

Se surgir uma reclamação do tipo acima mencionado, uma possível causa pode ser a entrada de água numa ficha. A luz avisadora "nível mínimo do líquido de limpeza dos faróis" está integrada de modo funcional no painel de instrumentos (no canto superior direito do display, ver figura 1) sem, no entanto, o sistema estar montado na viatura. A ficha para o sensor do nível da água encontra-se, todavia, por cima do cárter das rodas dianteiro esquerdo. Devido a uma cobertura defeituosa, a eventual penetração de água/humidade pode provocar a formação de corrosão na ficha. Neste caso proceder do seguinte modo:

- Desmontar o revestimento da chapa vertical dianteira esquerda.
- Verificar o estado da ficha 739 (ver figura 2).
- Se a corrosão for reduzida deve-se limpar a ficha e enrolá-la com fita isoladora.
- Se a corrosão for acentuada é necessário retirar a ficha e isolar as extremidades dos vários cabos com fita isoladora. De seguida, os dois cabos devem ser fixados com uma braçadeira de cabos no chicote de cabos principal.
- Voltar a montar as peças desmontadas na ordem inversa.



Fig. 1




Fig. 2