Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

13. April 2004

VW Golf IV TDI

Substituição das lâmpadas do farol principal do lado esquerdo

Nestes veículos, o acesso às lâmpadas do farol esquerdo é particularmente difícil. Para evitar danos e sujidade na ampola de vidro das lâmpadas, quando efectuar a substituição, deverá proceder do seguinte modo:

- Anote o código do rádio
- Remova a cobertura da bateria (pressione o desbloqueio à direita e à esquerda, Figura 1 / Pos. 1)
- Desligue o borne negativo e positivo da bateria (Figura 2 / Pos. 2)
- Pressione a ranhura da ponte de plástico à esquerda e à direita, Figura 2 / Pos. 3
- Vire a ponte de plástico incluíndo as ligações eléctricas para cima (Figura 2 / Pos. 4)
- Remova o suporte da bateria (Figura 2 / Pos. 5)
- Remova a bateria
- Remova os parafusos (Figura 3 / Pos. 6) da cobertura (Figura 3 / Pos. 7) e puxe a cobertura para cima
- Remova a capa de cobertura (deslogue os ganchos de aperto) junto do farol (Figura 4 / Pos. 8)
- Remova com cuidado a ficha da lâmpada
- Desmonte a lâmpada

A montagem efectua-se na ordem inversa da desmontagem.

Não se esqueça de:

- Introduzir de novo o código do rádio (caso seja necessário)
- Reajustar a hora





Boletim Informativo



© Hella KGaA Hueck & Co., Lippstadt

13. April 2004





Figura 1




Figura 2

