



Alfa Romeo 159 Tüm modeller

Hidrolik direksiyon gürültü çıkarıyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni direksiyon sistemindeki hava girişleri sensörü olabilir. Kavitasyon nedeniyle gürültü oluşur. Bu sesler özellikle soğuk çalıştırma fazında ortaya çıkar. Bu şikayetler prensip olarak özel bir yağ kullanılarak ortadan kaldırılabilir. Bu durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir.

- Aracı platformun üzerine getirin ve kaldırın.
- Hidrolik direksiyon pompasının yağını direksiyon sisteminden boşaltın.
- 1,9 JTD 16V ve 3,2 JTS motorlarda ayrıca hidrolik direksiyon pompasının depolama tankı da değiştirilmelidir.
- Direksiyonu 5 defa dış dayanağa kadar sola ve sağa çevirin.
- Direksiyon sistemini yeni yağ (Alfa Romeo tarafından belirlenen Tutela GI/R, ISO VG 22) ile "yıkayın".
- Daha sonra sistemi öngörülen miktarda yağ ile doldurun.
- Sistemin havasını boşaltmak için motoru çalıştırın ve direksiyonu 5 defa dış dayanağa kadar sola ve sağa çevirin.
- Gerekirse hidrolik yağı ekleyin.
- Direksiyon sisteminin sızdırmazlığını kontrol edin.

Flaş bilgi

