



Dacia

Logan


Üretim yılı 2006 ile 2011 arası

Şu motor kodlarına sahip tüm araçlar K9K, K7J, K4M, K7M


Şarj kontrol lambası yanıyor

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni

alternatörün kayış kasmağındaki bir arıza olabilir. Ayrıca V kayışından ve motordan gelen anormal görüntülerden de şikayet edilebilir. Bu durumda alternatör muhafazasındaki kayış kasmağında hasar olup olmadığı (bakınız Resim 1 ve 2) kontrol edilmelidir. Hasar varsa kayış kasmağı değiştirilmelidir.



Resim
1



Resim
2

Flaş bilgi