



Fiat Ducato 3 Tip 250 Üretim yılı: 2006 – 2011 Kayar kapıya sahip tüm modeller

Merkezi kilitleme fonksiyonu çalışmıyor

Bu araçlarda merkezi kilitleme fonksiyonunun çalışmadığından şikayet ediliyorsa, bunun nedeni C direğindeki kayar kapı kontak plakasında bulunan dayanak noktası piminin sıkışması veya hatalı konumlanmasıyla ilgili olabilir. (Bkz. Şekil).

Bu durumda aşağıdaki yolu takip etmenizi öneririz:

1. Kayar kapı kontak plakasını sökün.
2. Kayar kapının kilitleme tanınması kontak pimini kontrol edin ve gerekiyorsa hareket etmesini sağlayın. Dayanak noktası pimi birkaç defa basıldıktan sonra serbestçe hareket edebilmeli ve tamamen plakadan dışarı çıkmalıdır.
3. Kayar kapı kontak plakasını takın.
4. Ardından kayar kapıdaki karşı kontağın elektriksel iletkenliğini ve mekanik fonksiyonunu kontrol edin. Gerekirse kontak yüzeylerini temizleyin.
5. Kayar kapıyı kapatın ve merkezi kilitlemenin fonksiyonunu kontrol edin.

Uyarı:

Yukarıdaki arıza ayrıca başka şikayetlere de neden olabilir.

- İç bölüm ışıkları sürekli yanıyor.
- Araç panelindeki kapı açma ikaz lambası yanıyor.



Flaş bilgi