



## **Fiat Punto 176 Tümü**


### **Arka lambadaki fiş kontağı yanmış / aşınmış Geri hareket lambası ya da sinyal çalışmıyor**

Yukarıda bahsi geçen araçlarda, geri hareket lambasında ve/veya sinyalinde arıza meydana gelebilir.

İlgili aydınlatma araçlarında herhangi bir sorun tespit edilememesi durumunda, elektrik kontakları ve kontak fişlerinde herhangi bir yanık ya da korozyon izi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Yanık izleri (bkz. resim) genellikle sallanan bir kontakta (takma işlemi sırasında kontağa yeteri kadar baskı uygulanmaması) kaynaklanır.

Sorunu gidermek amacıyla kontakları temizleyebilir ve bükerek düzeltebilirsiniz. Gerekirse fişi değiştirin.



Flaş bilgi