



FLAŞ BİLGİ

Mercedes

Vaneo

Model yılı: 2002 ile 2005 arası

Uzaktan kumandalı merkezi kilitleme sistemi kilidini yeniden açıyor.

Bu araçlarda yukarıdaki arızaya ilişkin bir şikayet alındığında ve sürüş sırasında iç mekân aydınlatması olması gerektiği gibi kendiliğinden kapanmıyorsa, bunun olası sebebi sürgülü kapı bölgesinde bulunan bir bağlantı arızasından kaynaklanıyor olabilir.

"Konfor, merkezi kilitleme" sisteminin arıza belleğinde B1101 arıza kodu görüntülenebilir.

- B1101 şu anlama gelir:

Kontrol hattı kilit göbeği 2'yi emniyete alın.

Bu arıza kaydı yanıltıcı olabilir çünkü bu kontrol hattı uzaktan kumandalı araçlarda mevcut değildir.

Bunun olası sebebi sürgülü kapı bölmesine fazla gergin bir şekilde döşenmiş bir kablo demetinden kaynaklanıyor olabilir. Bu, alt kapı kontak anahtarının fiş bağlantı noktasında temassızlıkların yaşanmasına yol açabilir. Kumanda cihazı sonuç olarak "açık fonksiyon durumu" hakkında herhangi bir bilgi almaz ve buna bağlı olarak iç mekân aydınlatmasını devreye sokar. Kapı kontak anahtarının bağlantı hattı kırılmışsa, anahtarın değiştirilmesi ve hat biriminin mekanik dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde döşenmesi gerekir. Ayrıca, kontaklarda sorun olup olmadığı kontrol edilmelidir.