



Fiat Idea

Şasi numarası: 122376 - 129997

Lancia Musa

Şasi numarası: 1050002-1057835

Manüel sıcaklık ayarlı tüm araçlar

İkaz sinyalinin ara sıra yanması

Müşteri yukarıda belirtilen arızadan şikayet ediyorsa, bunun nedeni ikaz sinyali şalteri olabilir. Şalterde dahili bir arıza nedeniyle ikaz sinyalleri, şalter çalışmadan etkinleştirilir. Bu durumda ikaz sinyali şalterinin yenilenmesi gerekir.

Çalışma adımları aşağıdaki gibi gerçekleştirilmelidir.

1. Döndürme şalterini (3) kontrol ünitesinden (4b) öne doğru çekerek çıkarın.
2. Mandalı (4a) aşağıya bastırın ve kontrol ünitesini (4b) taşıyıcıdan (2) çıkarın.
3. Fiş bağlantısını (5) kontrol ünitesinden çıkarın.
4. İkaz sinyali şalterini (6) sökün ve değiştirin.
5. Yerinden çıkarılan tüm parçaları çıkarma sırasının tersini izleyerek tekrar birleştirin.
6. Sistemin sorunsuz çalışıp çalışmadığını test edin.

