



FLAŞ BİLGİ

Lexus

GS 300

Üretim yılları: 09/2004 - 02/2006

Yakıt pompası devre dışı

Yukarıda belirtilen araçlarda (üretim dönemi: 28.9.2004 – 28.6.2006) motorun durduğundan ve tekrar çalıştırılmadığından şikayet ediliyorsa, bunun nedeni yakıt pompasının devre dışı kalması olabilir.

Yakıt deposu kapağının açılmasıyla yakıt deposundaki basınç oranları değişir. Bu durumda yakıt pompasının dahili elektrik bağlantısı hareket eder. Kablo malzemesi sürekli olarak bu hareketleri dengeleyecek kadar esnek değildir, bu nedenle de sonunda hat kopar ve yakıt pompası devre dışı kalır.

Araç üreticisi tarafından problem fark edilmiş ve ilgili araçların sahipleri bilgilendirilmiştir. Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmemiş veya düzeltilmemiş olması mümkündür.

Atölyede elektrik bağlantısı değiştirilmiş ve düzeltilmiş bir versiyonla değiştirilmelidir.

