



FLAŞ BİLGİ

Mazda Mazda 6 Üretim yılı: 2007 - 2012 Tüm modeller

Motor kontrol lambası yanıyor.

Yukarıdaki hatadan şikayet edildiğinde ve motor acil kullanım moduna geçtiğinde, ek olarak aşağıdaki hata kodları da motor kontrol ünitesine kaydedilmiş olabilir.

Arıza kodu:

- P0140
- P0571
- P0600
- P2101

Burada olası neden, motor çalıştırıldığında çok düşük bir akümülatör gerilimi sağlanması olabilir.

Sorunu giderme önlemi olarak akümülatör kontrol/şarj edilmeli veya gerekiyorsa değiştirilmelidir.
Ardından hata belleğindeki girişler uygun bir tanı cihazı kullanılarak silinmelidir.

