



# FLAŞ BİLGİ

## Mini

## BMW-Mini-Cooper

Model yılı: 11/2003 – 01/2004

Motor kodu: W10 B16A

**Navigasyon sistemine sahip olmayan tüm modeller**

### **Gösterge tablosunda ara sıra fonksiyon hatası.**

Bu araçlarda yukarıdaki hatadama şikayet ediliyorsa, bunun nedeni gösterge tablosunun 12 pinli çoklu fişindeki kötü kontak olabilir.

Hata analizi için gösterge tablosuna ait 12 pinli çoklu fişi gözle kontrol edin. Çoklu fiş eğer şeffaf bir kapağa sahipse bu fişi üretici tarafından sunulan değiştirilmiş modeli kullanarak yenileyin.

Ayrıca gösterge tablosu bölgesindeki elektrik kontakları/hatları, fişlerin yerine doğru biçimde oturmaları ve doğru hat yerleşimi konusunda gözle kontrol edilmelidir.

Fiş kapağı:

Yedek parça no.: 61.13.8.365.906

