



FLAŞ BİLGİ

Mini BMW-Mini-Cooper `06/2001 tarihinden 11/2006 tarihine kadar tüm modeller

Arızalı yakıt deposu göstergesi

Yukarıdaki araçlarda yakıt deposu göstergesinin kesin bilgi vermediğinden veya hatalı olduğundan şikayet ediliyorsa, bunun nedeni yakıt seviyesi sensörü (yakıt sevk ünitesi) olabilir.

Bu parçada (ünitede) yakıt sensörünün direnç hattındaki olası bir kirlenme fonksiyon hatasına neden olabilir.

Hata belirtisi:

Yakıt deposu göstergesi, depo dolu olmasına rağmen bunu doğru biçimde göstermiyor.

Yakıt sevk ünitesini kontrol etmek için arka koltuk sökülmeli, ardından yakıt sevk ünitesi depodan sökülmeli ve elektrikselsel fonksiyonu kontrol edilmelidir. Ayrıca şamandıra kolunun fonksiyonunu da kontrol edin/gözle kontrol edin (olası mekanik hasarlara karşı).

Bir sapma mevcutsa yakıt sensörü (yakıt sevk ünitesi) araç üreticisi tarafından değiştirilen versiyon kullanılarak yenilenmelidir.

Yakıt seviyesi sensörü:

Yedek parça no.: 16.146.761.353

