



Mitsubishi

Lancer

Üretim yılı: 2011

Motor: 1,8 DI Dizel (4N13)

Akü boşalmış

Alternatör kontrol lambası yanıyor

Motor çalışmıyor

Yukarıda bahsi geçen araçlardaki alternatör kayış kasnağının çözülmesi, elektrik sisteminin çalışmamasına ve diğer bileşenlerin zarar görmesine neden olabilir.

Üretim sırasında ortaya çıkan bir hata sonucunda, sürüş esnasında alternatör kayış kasnağının çözülmesi meydana gelebilir.

Böyle bir durumda, akünün artık doldurulamaması ve kayış kasnağının düşmesi sonucunda tamamlayıcı bileşenlerin hasar görmesi tehlikesi mevcuttur. Alternatör kontrol lambası yanmaya başlar ve motor bazı durumlarda sürüş esnasında çalışmayı durdurur.

Araç üreticisi tarafından bu sorun halihazırda tespit edilmiştir. Bir geri çağırma kapsamında söz konusu araçlar kontrol edilir ve gerektiği takdirde alternatörler değiştirilir.

Ancak, çeşitli nedenlerden dolayı kontrol edilmemiş araçların piyasada bulunduğu varsayılmaktadır.

Lütfen akü ve yanan alternatör kontrol lambası ile ilgili şikayetler kapsamında bu bilgileri göz önünde bulundurun.

Flaş bilgi

