



## **Opel Zafira B Üretim yılı: 2004 - 2010**

### **Sinyal kornası çalışmıyor**

Yukarıda belirtilen araçlarda direksiyon kolununun elektronik modülündeki bir arıza sinyal kornasının çalışmamasına neden olabilir.

Far açıkken uzun mesafe kat edildiğinde arıza sıklıkla ortaya çıkıyor. Direksiyon kolundaki bir kontak zayıflığı nedeniyle sinyal kornasının fonksiyonu olumsuz etkilenebilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten bilinmektedir. Bir servis işleminden sonra araçlar kontrol edilir ve gerekirse yeni bir yazılım yüklenir. Daha sonra direksiyon simidinin arka tarafında mavi bir nokta yapıştırılır.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır.

Sinyal kornasıyla bağlantılı şikayetlerde lütfen bu bilgiyi dikkate alın.

Flaş bilgi

