



SUZUKI

Grand Vitara

Üretim yılı: Haziran 2005 - Şubat 2007

Motor: Dizel

Çeşitli sistemlerde arıza Motor kablo demeti hasarlı

Problem:

Motor kablo demeti hasarlı olması sonucunda çeşitli sistemlerde arızalar ortaya çıkabilir.

Neden:

Motor alanında kablo demetinin hasar görmesinin nedeni motor kapağının sabitleme pimlerinin çok fazla dışarı çıkması olabilir. Bu parçalar kablo demetine sürterek çeşitli elektrik sistemlerinde arızalara neden olabilir.

Bundan aşağıdaki şasi numaralarına sahip yukarıda belirtilen araçlar etkilenmiştir:

JSAJTA44V 00100031 - 208945 ve
JSAJTD44V 00100054 - 223901

Sorunun çözümü:

Kablo demetini kontrol edin, gerekirse Suzuki yetkili satıcısından edinilebilecek bir koruyucu takın.

Flaş bilgi

