



# FLAŞ BİLGİ

## Volkswagen Caddy 2K Üretim yılı: 2003'den itibaren

### Cam sileceği çalışmıyor

Yukarıda belirtilen araçlarda, ön cam sileceği hatalı çalışabilir.

Kontağı açık olmasına ve araç dururken veya yavaş bir şekilde ilerlerken motorun çalışmasına rağmen ön cam sileceği çalışmıyor. Cam sileceği yanıtıcı bir şekilde yakl. 25 km/saat hızdan itibaren tekrar çalışmaya başlıyor.

Aracın hata hafızasına hiçbir hata kaydedilmedi.

Öncelikle sigortalar ve kablo bağlantıları kontrol edilmelidir. Burada hiçbir hata tespit edilemezse, motor kaputu kontağı kontrol edilmelidir.

Bu araçlarda, motor kaputu açık olduğunda, cam sileceği kolunun motor kaputuna çarpmaması için bir güvenlik devresi mevcuttur. Motor kaputu kontağından bir geri bildirim gelmediğinde, kumanda cihazı, cam sileceği işletimini etkinleştirmez.

Hatayı gidermek için motor kaputu kontağı kontrol edilmeli, temizlenmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.