



FLAŞ BİLGİ

VW

Touareg (7P5)

Üretim yılı: 2012

Terminal 15 ara sıra devre dışı kalıyor

Terminal 15'in (anahtarlanmış artı) devre dışı kalma nedeni, bu durumda ana sigorta kutusundaki arızalı bir röle tutucusundan kaynaklanır.

Onarım uyarısı:

Ana sigorta kutusunun üretim tarihini kontrol edin.
Sadece 25.11.2011 üretim tarihli ana sigorta kutusu (sürücü koltuğunun altında) ile ilgilidir.

- Ana sigorta kutusunu yenileyin.
OE no. 7P0 937 548F (hibrit olmayan)
OE no. 7P0 937 548G (hibrit için)

Ana sigorta kutusu üretici tarafından düzenlenen bir aksiyon kapsamında zaten değiştirilmişse, bu durum stepne çukuru bölgesine yapıştırılan bir etiketle işaretlenir ve servis kitapçığında belgelenir.