



BMW

3 Serisi (E90/91) Üretim yılı:

07.2006'dan itibaren

Z4 (E85) Üretim yılı: 01.2006'dan itibaren

X3 (E83) Üretim yılı: 09.2006'dan itibaren

N52 / N54 motor koduna sahip tüm modeller

Motor kontrol ışığı yanıyor

Araç zor çalıştırılıyor

Araç düzensiz çalışıyor

Hata kodu: Kam mili ayarı

Bu araç modellerinde kam mili ayarı (VANOS) ile ilgili farklı hata kodlarıyla bağlantılı olarak yukarıdaki hatalardan biri veya daha fazlası gösteriliyorsa, bunun nedeni VANOS sistemindeki sıkışmış veya zor çalışan bir manyetik valf olabilir.

Bu durumda manyetik valf kontrol edilmeli ve gerekirse değiştirilmelidir.



