



# FLAŞ BİLGİ

## Citroen

## Xsara Picasso

Model yılı: 2005 ila 2007

**İkincil hava enjeksiyonlu tüm 1,8 litrelik modeller.**

### Motor kontrol lambasının yanması

Yukarıdaki hatadan şikayet ediliyorsa ve arıza kodu P0410 kaydedilmişse, bunun nedeni ikincil hava pompası filtresinin hasar görmesi olabilir.

Aşağıdakilerle 'aynı anlama gelen' hata kodu:

- P0410, 'ikincil hava enjeksiyonu fonksiyon hatası, ikincil hava pompası, ikincil hava supapı, ikincil hava hortumları'.

İkincil hava pompası filtresi hasar görmüşse içeriye pislik girebilir.

Ayrıca kısa süre arayla birden çok defa soğuk çalıştırma yapılan araçlarda bazı durumlarda ikincil hava ayar valfi / manyetik valfi açık konumda kilitli kalabilir.

Bu durumda aşağıdaki gibi hareket edilmelidir:

- İkincil hava hortumunu iyice temizleyin.
- İkincil hava pompasını değiştirin.
- İkincil hava ayar valfini / manyetik valfinin fonksiyonunu kontrol edin, gerekirse değiştirin.
- Hata kodunu silin.

