



## **Dacia**

## **Logan**

## **Üretim yılı: Mayıs 2008 - Kasım 2008**

### **Çalı□mayan ABS ikaz lambası**

Yukarıda belirtilen araçlarda ABS ikaz lambasının devre dışı kalma durumu ortaya çıkabilir.

Kombi göstergedeki bir arıza, ABS sistemindeki bir hatanın görüntülenmemesine yol açabilir. Kontakı açtıktan sonraki kendi kendine testte de ABS ikaz lambası yanmaz (bkz. Resim).

Bundan 26 Mayıs 2008 ile 12 Kasım 2008 arasında üretilmiş olan araçlar etkilenmiş olabilir.

Araç üreticisi tarafından bu sorun zaten bilinmektedir ve bir geri çağırma kampanyasına bağlı olarak araçlar kontrol edilmiş ve gerektiğinde kombi göstergeleri değiştirilmiştir.

Ancak çeşitli nedenlerle tüm araçların kontrol edilmediği veya onarılmadığı göz önünde tutulmalıdır. Yukarıda belirtilen araçlardaki bakım çalışmaları bağlamında lütfen bu bilgiyi dikkate alın.

