



FORD

Ka, üretim yılı 1996 – 2008

Motor: 1,3L ve 1,6L Duratec-8V

Streetka, üretim yılı 2003'ten itibaren

Motor: 1,6L Duratec-8V

Fiesta, üretim yılı 2001 - 2008

Motor: 1,3L Duratec-8V

Motor kontrol ışığı yanıyor

**Hata kodu: P0030, P0031, P0032, P0053,
P0130, P0131, P0132, P0133, P0134**

Problem:

Bir veya daha fazla hata kodu görüntüleniyor.

Olası neden:

Isıtılan lambda sensörünün aşırı ısınması.

Problemin çözümü:

Lambda sensörünü kontrol edin ve gerekirse farklı bir lambda sensörüyle yenileyin. Bunun ardından motor kontrol cihazı yeni bir kalibrasyonla programlanmalıdır.

Programlama yapılmazsa bu lambda sensörünün çalışmamasına veya motorun çalışmasının olumsuz etkilenmesine yol açabilir. Kontrol cihazı yazılımı yalnızca yetkili bir satıcı tarafından güncellenebilir.

Flaş bilgi

