



# FLAŞ BİLGİ

## **BMW 5 serisi, E60 Model yılı 2003'den itibaren**

**Hava yastığı ve ABS kontrol lambası yanıyor  
Radyo çalışmıyor  
Koltuk ısıtması çalışmıyor  
Akü – şarj durumu düşük**

Yukarıda bahsi geçen araçlarda

"Sorunlu akü izlemsi" 10665 arıza kodu, "Sorunlu ABS güç beslemesi" 24015 arıza kodu ve "Sorunlu hava yastığı güç beslemesi" 37840 arıza kodunun görüntülenmesi durumunda, bunun olası sebebi değiştirilmiş bir aküden kaynaklanıyor olabilir. Akü değişiminden sonra, değiştirilen akünün güç yönetimine kaydedilmesi gerekir. Akünün kaydedilmemesi durumunda, kumanda cihazı eski akünün kayıtlı şarj bilgilerini kullanmaya devam eder. Bazı aksaklıklar meydana gelmesi sonucunda kumanda cihazı, aracın çalıştırılmamasına neden olan birkaç konfor işlevini devreye sokar. Bu gibi durumlarda akünün şarj edilmesi ya da değiştirilmesi gerekir. Ardından, akünün kumanda cihazına tanıtılması gerekir. Bu sayede kilometre durumu otomatik olarak kaydedilir; akü şarj durumu, elektrik, gerilim ve sıcaklık gibi kayıtlı ölçüm değerleri silinir ve baştan güncellenir.

Aşağıdaki adımları izleyerek ilgili fonksiyonu mega macs'de bulabilirsiniz:

Araç seçimi → Teşhis -> Kodlama -> "Akü Kaydı".

Son olarak, ilgili kumanda cihazında görüntülenen arızaları silebilirsiniz.

Bu bağlamda lütfen araç üreticisinin takma ve sökme talimatlarına dikkat edin.